



第598号
平成30年1月18日

整備キット品番変更のお知らせ

構成カップキット品番変更に伴い、Seiken品番を変更いたします。

Seiken (旧) [JANコード]	Seiken (新) [JANコード]	価格 (税抜き)	変更内容
400-08082 [4562180491154]	400-80823 [4571187463903]	30,000円	構成カップキット品番変更 235-82251 → 235-82252
400-08097 [4562180492137]	400-80973 [4571187463910]	15,500円	
400-08098 [4562180492168]	400-80983 [4571187463927]	29,000円	
400-08137 [4562180493929]	400-81372 [4571187463897]	24,500円	

○変更理由

FW/Cカップキットのブーツが形状変更となりました。

○互換性

新は旧に使用できます。

旧品番は生産中止となります。

○実施期日

旧在庫が無くなり次第、実施いたします。

シールキット品番変更のお知らせ

構成内容変更に伴い、Seiken品番を変更いたします。

Seiken (旧) [JANコード]	Seiken (新) [JANコード]	価格 (税抜き)	参考番号	変更内容
270-30098 (SP-M98) [4560185057399]	270-40463 [4571187459340]	3,360 ^円	04479-33110	ガスケットの形状

○互換性

新旧ともに代替使用できます。

旧品番は生産中止となります。

○実施期日

旧在庫が無くなり次第、実施いたします。

