



第555号

平成26年5月21日

## 新製品発売のご案内

下記の品番はホームページ価格表SK2141に掲載しています。

### ◎シリンダー

Seiken [JANコード]	価格 (税抜き)	公称寸法	使用箇所	適用車種	年式	参考番号
SW-Z664 [4571187430301]	7,670円	1"	RW/C (右前)	【マツダ】 タイタン WE5AT・WELAT WG5AT WGFAT・WGLAT WGLAD WGSAT	S62. 2～H 1. 5 H 1. 4～H 3. 12 H 1. 4～H 7. 5 H 2. 11～H 7. 5 H 7. 5～H11. 4	W114-26-610
SW-Z665 [4571187430318]	7,670円	1"	RW/C (右後) (左前) (左後)	【マツダ】 タイタン WG5AT WGFAT・WGLAT WGLAD WGSAT	H 1. 4～H 3. 12 H 1. 4～H 7. 5 H 2. 11～H 7. 5 H 7. 5～H11. 4	W114-26-710

### ◎ブレーキホース

Seiken [JANコード]	価格 (税抜き)	公称寸法	使用箇所	適用車種	年式	参考番号
SH53467FL [4571187451115]	2,950円	535mm	フロント (左×1)	【日産】 ティアナ J32・PJ32	H20. 6～	46211-JN20B
SH53467FR [4571187451122]	2,950円	535mm	フロント (右×1)	【日産】 ティアナ J32・PJ32	H20. 6～	46210-JN20B
SH53487 [4571187451153]	1,420円	317mm	リヤ (×2)	【日産】 ティアナ J32・PJ32・TNJ32	H20. 6～	46210-JN22A
SH63837RL [4571187450132]	1,940円	269mm	リヤ (左×1)	【スバル】 プレオ RA1・2	H13. 7～H15. 12	26541-KE050
SH63837RR [4571187450125]	1,940円	269mm	リヤ (右×1)	【スバル】 プレオ RA1・2	H13. 7～H15. 12	26541-KE040

## 整備キット発売済のご案内

【トヨタ】ダイナ・トヨエース【日野】デュトロ の整備キットを改めてご案内致します。

純正整備キットの設定がありませんが、整備の効率化のためにもSeiken整備キットをご活用下さい。

下記の品番はホームページ価格表SK2141に掲載しています。

### ◎整備キット

Seiken [JANコード]	価格 (税抜き)	公称寸法	使用箇所	適用車種	年式	参考番号
SA4200 [4571187449372]	7,470 <sup>円</sup>	-	-	【トヨタ・日野】 ダイナ・トヨエース・デュトロ BU410・420・430 BUZ410 XZU340・400・401・410・411 XZU412・420・421・430 ( RW/C サイズ 1-3/16" )	H14. 6～H19. 5	番号未設定 (平成25年4月発売)
SA4201 [4571187449907]	10,900 <sup>円</sup>	-	-	【トヨタ】 ダイナ・トヨエース BU100・102 BU132・140・142・212 RZU100・140 ( F・ドラム RW/C サイズ 1-1/8" )	H 7. 5～H11. 5 H 7. 5～H12. 5	番号未設定 (平成25年7月発売)
SA4202 [4571187449914]	8,520 <sup>円</sup>	-	-	【トヨタ】 ダイナ・トヨエース BU100・102・112・202 RZU100 ( F・ドラム RW/C サイズ 1" )	H 7. 5～H 7. 6 H 7. 5～H12. 5	番号未設定 (平成25年7月発売)