



第589号
平成29年4月13日

シールキット品番変更のお知らせ

構成内容変更に伴い、Seiken品番を変更いたします。

Seiken (旧) [JANコード]	Seiken (新) [JANコード]	価格 (税抜き)	参考番号	変更内容
270-30105 (SP-M105P) [4560185052899]	270-40456 [4571187458121]	2,420円	04479-33160	ガスケットの形状および数量

○互換性

新旧ともに代替使用できます。

旧品番は生産中止となります。

○実施期日

旧在庫が無くなり次第、実施いたします。

旧) 2個



(新) 4個



シールキット品番変更のお知らせ

構成内容変更に伴い、Seiken品番を変更いたします。

Seiken (旧) [JANコード]	Seiken (新) [JANコード]	価格 (税抜き)	参考番号	変更内容
260-30027 (SP-M27) [4560185056576]	260-40465 [4571187459357]	1,480 ^円	04479-26030	ブリーダーキャップの形状

○互換性

新旧ともに代替使用できます。

旧品番は生産中止となります。

○実施期日

旧在庫が無くなり次第、実施いたします。

(旧)



(新)



新製品発売のご案内

下記の品番はホームページ価格表に掲載しています。






◎カップキット

Seiken [JANコード]	価格 (税抜き)	公称寸法	使用箇所	適用車種	年式	参考番号
245-83901 [4571187460025]	6,200 ^円	1-3/8"	リヤ	【日野】 ポンチョ HX9J (HBE, LBE)	H24. 6~	S407L-EV020 (×2)

ブレーキホースパッキンのご案内

下記の品番はホームページ価格表に掲載しています。

◎ブレーキホースパッキン

Seiken [JANコード]	価格 (税抜き)	適用メーカー	参考番号	写真	簡易図
330-00001 [4562180507091]	100 ^円	【トヨタ】 【ダイハツ】	90044-30236(-000) 90430-10004(-000) 90430-10035(-000) 90430-10074(-000)		
330-00002 [4562180507107]	100 ^円	【いすゞ】 【ホンダ】 【三菱】 【日産】 【スズキ】 【マツダ】	5-86001-131-0 46472-568-000 90545-300-000 MQ500207 H0679-4A0B1 09161-10009 9S9G1-10009		
330-00003 [4571187431827]	280 ^円	【トヨタ】 【ダイハツ】 【スバル】	47389-50020 47389-50021		
330-00004 [4571187457124]	170 ^円	【いすゞ】 【三菱】 【日産】 【スズキ】 【マツダ】	5-86106-511-0 MQ702393 16794-HC200 46237-A4600 U9562-10000 51543-50Z00 1N00-43-418		
330-00005 [4571187459524]	150 ^円	【三菱】 【日産】 【マツダ】 【イスズ】	MA111832 4650B827 46237-6A00C 46237-6A0A0 9ZLYU-14100 9-0957-1410-0		

ホンダ系ブレーキホース ブレーキホースパッキン&クリップセットのお知らせ

ホンダ系ブレーキホースに同梱されているブレーキホースパッキン&クリップセットを
(品番：340-00001) として単品発売しております。

◎ブレーキホースパッキン

Seiken [JANコード]	価格 (税抜き)	適用メーカー
340-00001 [4571187457278]	470 ^円	【ホンダ】

○ブレーキホースパッキン&クリップセット構成

- ・ブレーキホースパッキン 2個
- ・ブレーキホースクリップ 2個
- ・注意書 1枚


次ページの現品写真をご参照ください。




ブレーキホースパッキン&クリップセット



ブレーキホースパッキン



ブレーキホースクリップ



使用上の注意書